

17-29 日市攻坚办督导不符合“7 个 100%”问题工地清单

(立即整改的工地)

序号	督查时间	项目名称	项目位置	存在问题	责任单位	备注
1	10.19	西三环北延与科技路交叉口附近道路	西三环北延与科技路交叉口附近	大面积黄土裸露，路面污染严重。	惠济区	
2	10.20	欢河安置区工地	高新区欢河安置区工地	1、场区内积尘严重；2、部分建筑垃圾苫盖不严。	高新区	
3	10.20	欢河安置区配套道路工程	高新区欢河安置区配套道路工程	大面积黄土裸露未苫盖	高新区	
4	10.20	金水区庙里拆迁工地	金水区庙里拆迁工地	大面积黄土裸露未覆盖	金水区	
5	10.21	第三大街道路工程	经南八路至机场高速公路	覆盖不完全	经开区	
6	10.22	陈砦拆迁工地	金水区位于国基路与文化路交叉口西南角	大面积黄土裸露未覆盖，期间曾喷固化剂，效果不明显。	金水区	
7	10.22	正商中州城美誉铭筑项目	中州大道与郑新快速路交叉口东 500 米	场内大面积黄土裸露未苫盖。	管城区	
8	10.22	中原区洛达庙城中村改造项目	中原区洛达庙城中村改造项目	1、场区内积尘较多；2、部分建筑垃圾未苫盖。	中原区	
9	10.22	中原区地铁五号线中原路站	中原路桐柏路西北角	冲洗设施破损	中原区	
10	10.22	东区地铁四号线龙湖中环站	东区地铁四号线龙湖中环站	发现工地人工冲洗不到位，门口较泥泞，车辆带泥上路。	郑东新区	
11	10.23	万众如意院项目	龙腾四街与丰盈路交口向东 100 米路南	工地门前水泥罐车遗撒严重。	郑东新区	

12	10.24	4号线文化路站	文化路国基路交口北	动土未湿法作业，场内道路积尘。	金水区	
13	10.24	地铁三号线城东路站	管城区地铁三号线城东路站	清运渣土，车辆冲洗时间短，冲洗不到位，门口泥泞。	管城区	
14	10.24	地铁三号线东大街站	管城区地铁三号线东大街站	未建设冲洗设施，车辆带泥上路。	管城区	
15	10.25	枣庄拆迁工地	金水区位于东风路与东明路交叉口	部分黄土裸露，已要求整改。	金水区	
16	10.25	地铁3号线黄河路站	位于郑纺机西北1公里	未湿法作业，土方苫盖不完全，出入口积尘严重，未见扬尘标志牌及三员责任牌。	金水区	
17	10.26	俪景佳苑项目	文德路西、鼎瑞街南	门口冲洗设施仅一组，冲洗后效果不明显，且泥水流到门前马路，过往车辆沾染严重。	管城区	
18	10.27	中建创业大厦	十五大街与经南八路交叉口	出入口和内部道路道路积尘较多，部分土方苫盖不完全。	经开区	
19	10.27	东方鼎盛花样城8号地	位于烟厂东南2.8千米	两处土方作业点中，一处未湿法作业。	管城区	
20	10.27	蜜蜂张小地块	二七区蜜蜂张小地块	未湿法作业，雾炮未开启，车辆冲洗时间较短，带泥上路。	二七区	